



大丈夫! とっていていても実は…

長年のご使用により、見えない部分が痛んでいる可能性があります。
万一の事故防止のため、定期的な点検を実施しましょう。

保安上、重要な定期交換部品の中には外見上、消耗具合が判別できない部品もあります。また、本機の摩擦部や摺動部などに損傷が生じている場合もあります。作業中の事故とトラブル防止のため、定期的な点検・交換を実施しましょう。



右記の高所作業機は、生産終了からすでに10年以上を経過しています。現行機種と互換性の無い部品は供給が終了しておりますので、ご了承ください。

部品供給終了対象型式 (生産終了年)

- KCG350SH (1990年)
- KCG350SH/1 (1996年)
- KCG350SH/1A (2000年)
- KCG280SH (1997年)
- KCG280SH/1 (2000年)
- KCG300SH (1994年)
- KCG360SH/HK (2000年)
- KCG360SH (2004年)
- KCG35H (2007年)
- KCG35H-1 (2004年)
- KCG351H (2010年)
- KCG351HDX (2010年)
- KCG3500H (2007年)
- KCG26S (2007年)
- KCG30SEDX (2007年)
- KCG3501H (2011年)
- KCG311H (2011年)
- KCG301SEDX (2011年)